



Ecole de Tangissart

Situation actuelle



Panneau de prévention pour l'école trop éloigné




Cheminement vers l'école



Espace dégagé devant l'entrée mais voitures qui masquent les abords du passage pour piétons.

Mesures



1. Maintenir le panneau zone 30 mais déplacer les panneaux pour l'école



2. Entretien le sentier vers la gare et garantir un bon éclairage



3. Réfection du trottoir + possibilité de récupérer des places de stationnement pour l'école ?



4. Remplacer les panneaux directionnels pour la gare



5. Réorganiser le stationnement devant l'école afin de dégager le cheminement piéton et la visibilité du passage pour les conducteurs.



