

**Place de Tangissart****Situation actuelle**

La Place est une grande surface d'asphalte dédiée principalement au stationnement.

Stationnement très présent en soirée et le week-end, beaucoup moins durant la journée en semaine

Circulation et stationnement délimités par marquages au sol


1. Trottoir étroit du côté ouest de la place (côté église et abri de bus)
2. ensuite cheminement non aménagé dans la rue Notre-Dame vers l'école etc...
3. Trottoirs très étroits et peu praticables dans la rue Notre-Dame
4. débouché sur la N275 très large et peu sécurisant pour les piétons
5. rue de Ghête voie sans issue

Terrain de balle pelote !

Propositions

La place appellerait l'élaboration d'un projet global pour un faire un espace public agréable. La réalisation pourrait se faire par étapes successives, en accordant une priorité au côté sud de la place et à la rue Notre-Dame vers la superette. Les propositions à intégrer dans le projet sont les suivantes:

1. Écarter le bord de chaussée de la façade de l'église et aménager un trottoir convenable sur tout ce côté de la place.
2. Poursuivre le cheminement dans la rue Notre-Dame, du côté gauche en montant
3. redessiner la rue Notre-Dame pour créer un trottoir praticable (au moins)
4. resserrer le débouché sur la N275 et restaurer la traversée piétonne
5. Placer le quartier en zone 30 (pas seulement "école") → revoir la signalisation
6. inclure la rue de Ghête dans la zone 30 (pas d'aménagement nécessaire) qui couvre tout le quartier



2



3



3



4



4



Mise en oeuvre

La Commune

espaces mobilités

VAN WUNNIK PARTNERS